

	2018	2019	2020	Yhteensä
<b>5221 Terveysasema ja lämpökeskus</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>73 500</b>	<b>88 500</b>
Ikkunoiden vaihto, neuvola	15 000			15 000
Peltikaton maalaus 4300 m2			44 000	44 000
Sisäovien, ovipieliien ja suojaevyjien tarkistaminen			29 500	29 500
<b>5222 Toiska-koti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
				0
Peltikaton maalaus 4100 m2			42 000	42 000
Varavoimakone			60 000	60 000
Saunatilan muuttaminen sosiaalililaksi			20 000	20 000
<b>5126 Isootupa ja Pikkutupa</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Ilmanvaihdon uusiminen	50 000	100 000		150 000
<b>5225 Siskontuvan palveluasunnot</b>	<b>49 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>77 000</b>
Pesutuvan kosteiden tilojen uusiminen, vesieristys, ilmastointi jne	35 000			35 000
Huoneistojen pesuhuoneiden uusiminen	14 000			14 000
Huoneistojen pesuhuoneiden uusiminen		14 000		14 000
Huoneistojen pesuhuoneiden uusiminen			14 000	14 000
<b>5230 Oravametsän päiväkot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>62 000</b>
Peltikaton maalaus 1400 m2			12 000	12 000
<b>5231 Vallinmäen päiväkot</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Ulkoseinien paneelien vaihto, maalaus	20 000			20 000
<b>5232 Hulmin päiväkot</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Leikkivälineiden lisääminen, aidan kulkuportti	10 000			10 000
<b>5145 Uimahalli</b>	<b>220 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>
Uimahallin peruskorjaussuunnittelu	20 000	0		20 000
Uimahallin peruskorjaus	200 000	450 000		650 000
<b>5146 Urheilukentän rakennukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>5147 Monitoimihalli</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Punttisalin laajennus		30 000		30 000
<b>5151 Hulmin koulu</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
Vanhanpuolen ulkoseinien kunnostus, vaihto paneeliin, maalaus, liikuntasalin peltikaton uusiminen	40 000			40 000
Kourarakennuksen maalaus		14 000		14 000
Leikkivälineiden uusiminen	10 000			10 000
<b>5152 Isonkylän koulu</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
Ulkoseinän rappauksen uusiminen II-vaihe	80 000			80 000
Ilmanvaihdon uusiminen A-rakennus ja käytävät	60 000			60 000
<b>5153 Jokikylän liikuntasali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Ilmanvaihto ja lämmön talteenotto/uusi iv-kone			30 000	30 000
<b>5154 Kirkonkylän koulu</b>	<b>115 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
Pihasuunnitelman toteutus	115 000			115 000
Leikkivälineiden uusiminen		10 000		10 000
<b>5155 Kylänpään koulu</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>
Käytävien ilmanvaihto		50 000		50 000
Peltikaton maalaus			10 000	10 000
<b>5156 Perälän koulu</b>	<b>260 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>295 000</b>
Ilmastointiin lämmöntalteenotto / ilmanvaihtokoneiden uusiminen	200 000			200 000
Käytävien ilmanvaihto	60 000			60 000
Kaukalo		25 000		25 000
Leikkivälineiden uusiminen			10 000	10 000
<b>5157 Keskuskoulu, uudempi</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
Keskuskoulun pihasuunnitelma II-vaihe	130 000			130 000
<b>5159 Lukio</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
Luokkien lattioiden uusiminen 1.kerros	50 000			50 000
Salaojituksen uusiminen	30 000			30 000
Luokkien muovimattojen uusiminen 2 krs	40 000			40 000
Lukion ikkunoiden uusiminen, mukaan lukien julkisivupuolen tiilen vaihto paneeliksi ikkunoiden alla	50000			50 000
Lukion vesikaton uusiminen	35000			35 000
<b>5191 Paloasema</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
Sadevesiviemäröinti / salaojitus		35 000		35 000
<b>5197 Kiinteistöjen yhteisinvestoinnit</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
Ennalta arvaamattomat korjaukset	50 000	50 000	50 000	150 000
<b>YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS</b>	<b>1 304 000</b>	<b>764 000</b>	<b>321 500</b>	<b>2 389 500</b>