

Vastaanottaja
Laihian kunta

Asiakirjatyyppi
Alueinventointi

Päivämäärä
1.10.2018

LAIHIAN KUNTA

HULMIN PUISTON ENTISEN KASARMI ALUEEN ALUEINVENTOINTI



1. JOHDANTO


Hulmin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä on selvitetty alueen rakennuksia ja rakennelmia sekä rakennusten jäänteitä syyskuussa 2018 Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Selvityksen perusteella alueen nykyiset rakennukset, rakennelmat ja rakenteet ovat:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kapteenintalo | 7. Vanha kolmostie |
| 2. Aliupseerirakennuksen kivijalka | 8. Vapaussodan alkamisen muistomerkki |
| 3. Kasarmin/miehistörakennuksen kivijalka | 9. Nykyinen varasto |
| 4. Varusvaraston kivijalka | 10. Uusi kaarisilta ja tanssilava |
| 5. Kaivo | 11. Uusi grillikatot |
| 6. Porttikivet | |



Kuva 1. Kartta alueella sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista sekä rakennusten jäänteistä




Kuva 2. Ote asemakaavaehdotuksesta tiesuunnitelmaluonnoksen (sinisellä) kanssa. Puistossa sijaitsevat rakennukset ja jäljellä olevat rakennusten jäänteet sijoittuvat asemakaavaehdotuksessa esitetyille SR-1-alueelle.

2. ALUEEN RAKENNUKSET

2.1 Kapteenintalo

Vanhoista kasarmialueen rakennuksista alueella on säilynyt ainoastaan v. 1884 rakennettu reservikomppanian päällikön asunto, joka on rakennussuojelulailla suojeltu. Hulmilla 1920-luvulla toimineen Jääkäriprikaatin aliupseerikoulun myötä rakennuksen nimeksi vakiintui Kapteenintalo. Kapteenintalon ulkomaalaus on uusittu Museoviraston ohjeilla vuonna 2017.

Kuva 3. Yksityiskohta Kapteenintalosta





Kuva 4. Kapteenintalon julkisivu koilliseen ja lounaaseen, kuvattu 9/2018

2.2 Aliupseerirakennus

Vuonna 1883 rakennetun aliupseerirakennuksen kivijalka, joka on lähes maan tasalla.



Kuva 5. Kivijalkaa luoteissivulta, kuvattu 9/2018

2.3 Kasarmi

2-kerroksinen kasarmi-/miehistörakennus rakennettiin vuonna 1883. Rakennuksen kivijalka on nykyään lähes maan tasalla ja monin paikoin sammalen ja kasvillisuuden peittämä.



Kuva 6. Kivijalka on pääosin sammalen ja kasvillisuuden peitossa



Kuva 7. Kasarmin kivijalka erottuu huonosti maastossa, kuvattu 9/2018

2.4 Varusvarasto

Varusvarasto rakennettiin vuonna 1883 ja se oli hirsirakenteinen. Kivijalka näkyy vielä suurimmalta osin kahden kiven korkeudelle.



Kuva 8. Entisen varusvaraston kivijalka näkyy vielä osittain maastossa. Taustalla nykyinen varasto. Kuvattu 03/2018



Kuva 9. Varusvaraston kivijalka. Kuvattu 05/2018

2.5 Muut rakennukset, rakennelmat ja rakenteet

Hulminpuiston alueella on Kapteenintalon ja kivijalkojen lisäksi uudempi varastorakennus sekä rakennelmia ja rakenteita eri aikakausilta. Alueella sijainneen vanhan kaivon rakenteet on korvattu myöhemmin betonirenkailla. Hulmin puiston pohjoisreunan paikoitusalueelle kuljetaan porttikivien välistä. Jokirannassa kulkee vanha kolmostien linjaus. Kapteenintalon läheisyyteen on rakennettu grillikatot, tanssilava, roskakatot sekä kaarisilta.



Kuva 10. Vanhan kaivon paikalla oleva uudempi kaivo ja porttikivet



Kuva 11. Vasemmalla jokirannan vanha kolmostie ja oikealla Vapaussodan alkamisen muistomerkki vuodelta 1938



Kuva 12. Nykyinen varastorakennus ja kaarisilta, jonka taustalla tanssilava

3. LÄHTEET

- Hulmin puistoalueen kohennussuunnitelma, Miljöosuunnittelun tutkintotyö, Korpela 1999.
- Museoviraston rekisteriportaali, rakennussuojelupäätös.